

## بررسی کیفیت بخار


بخش دوم:

### - پاکیزه بودن بخار

لایه های رسوب در دیواره داخلی لوله ها ممکن است بعلت زنگ زدگی در سیستم های فرسوده یا رسوب کربناتی در اثر آب سنگین و سخت منطقه باشد

انواع دیگر ناخالصی که در سیستم های بخار بچشم میخورد ، شامل براده های جوشکاری و یا خرد های ناشی از ابزارزنشی شیر آلات و اتصالات است که هنگام نصب سیستم در لوله به جا مانده است.

این قبیل ناخالصی ها موجب افزایش آهنگ خوردگی ، خصوصا در زانوئی ها و همچنین انسداد و گرفتگی در شیرهای کنترل و تله های بخار می گردد بهمین علت نصب صافی ( شکل 2 ، 4 ، 2 ) قبل از هر تله بخار ، جریان سنج ، شیرکنترل و یا شیر تقلیل فشار ضروری است.



شکل 2 ، 4 ، 2: صافی بخار

جريان ورودي بخار از قسمت A بداخل صفحه مشبك B و سپس خروجي C مي باشد ، آب و بخار از داخل صفحه توري عبور کرده و ذرات خارجي در صافی گير خواهند نمود

کلاهک D قابل برداشتن بوده که اجازه بیرون آوردن توري ، تميز کردن و يا تعويض احتمالي را بدست مي دهد.

هنگام نصب صافی در خط بخار باید توجه داشت که قسمت توري صافی را بصورت افقی نصب نمود تا از جمع شدن کندانس و احتمال ضربه چکش جلوگيري شود

همچنین در اين نحوه قرارگيري ، سطح بيشتر صافی با جريان در تماس قرار خواهد گرفت و لايه رسوب در روی سطوح انتقال حرارت نيز بعنوان عايقي در برابر انتقال حرارت عمل مي نماید.

اين رسوبها معمولا در اثر عواملی مانند موارد زير است:

- عملکرد نادرست بولیر که منجر به ورود قطرات آب و ناخالصی ها به سیستم بخار مي گردد.
- سختي گيري نامناسب آب ورودي به [دیگ بخار](#).

آهنگ تشکيل رسوبها مي تواند با مراقبت دقیق از نحوه کار دیگ و نيز تخلیه قطرات رطوبت در بخار خروجي از دیگ لاهش يابد.

### خشکي بخار:

در صورت عدم انجام عمليات شيميايي مناسب در آب ورودي به بولير و نيز در موقع حداکثر مصرف بخار ، آب دیگ بالا آمده و قطرات آب را بداخل سیستم بخار وارد خواهد کرد

همچنین ذرات دیگ نظير کف و مواد شيميايي داخل آب دیگ نيز بداخل بخار خروجي رسوخ نموده و با تجمع در لوله ها و تجهيزات مصرف کننده منجر به کاهش راندمان کلي مي گردد

همچنین در اثر انتقال حرارت لوله هاي بخار با محیط بیرون ، مقداري از بخار به کندانس تبدیل مي گردد (حتي در صورت عايق کاري كامل) و نتيجه کلي مرطوب شدن بخار در سیستم توزيع است.


وجود قطرات آب در سیستم بخار موجب کاهش آنتالپي واقعي تبخیر شده و از طرفی به تشکيل رسوب در جداره لوله ها وسطوح انتقال حرارت کمک خواهد نمود

ذرات آب ورودی با بخار ، مقاومت حرارتی لایه کندانس در سطوح انتقال حرارت را افزایش داده و مانع دیگری را در برابر انتقال حرارت تشکیل می دهد.

نصب سپریتور یا جداکننده بخار موجب تفکیک هرگونه رطوبت در بخار ورودی و یا کندانس در زیر سطح لوله خواهد شد.

در سپریتور شکل 3، 4 ، 2 بخار ورودی چندین بار از مسیرهای داخلی تغییر جهت می دهد. پره های نصب شده بعنوان مانع در برابر ذرات سنگین تر آب محسوب شده و بخار خشک و سبک آزادانه مسیر خود را از داخل سپریتور ادامه می دهد.

قطرات آب جدا شده بطرف پائین سپریتور جریان پیدا نموده و از طریق تله بخار تخلیه می شوند که تخلیه کندانس از سیستم بدون اجازه عبور بخار را مقدور می سازد.



شکل 3، 4 ، 2 : سپریتور بخار


## - ضربه چکش

در اثر انتقال حرارت لوله های بخار با محیط بیرون ، کندانس بشكّل قطرات آب در جداره داخلی لوله تشکیل شده که در نهایت به شکل ورقه ای از آب در زیر لوله منجر می شود عدم تخلیه آب در زیر لوله می تواند منجر به توده و موجی از آب شود که با سرعت بخار(25-30 M/s) در طول لوله حرکت می نماید

این حجم از آب دارای جگالی بالا وغیرقابل تراکم است و با توجه به سرعت زیاد از انرژی جنبشی زیادی برخوردار است.

طبق قانون اول ترمودینامیک انرژی ایجاد نشده و از بین نمی رود و فقط از حالت دیگر عوض می شود

در صورت وجود یک مانع در مسیر بخار ، مثل زانوئی یا شیر کنترل ، انرژی جنبشی آب به فشار تبدیل شده که شوک شدیدی را وارد می نماید



شکل 4، 4، 2: ایجاد توده آب درون لوله بخار


همچنین تشکیل کندانس در نقاط پایین سیستم (مانند لوله های اصلی انحنایدار به سمت پایین در اثر ساپورت نامناسب) و حرکت آن با بخار مجدداً معرض ضربه چکش را بوجود خواهد آورد.

استفاده از تبدیل های همگرا و یا صافی های با جهت توری عمودی نیز می توانند این مسئله را ایجاد نمایند.

صدا و ارتعاش ایجاد شده در اثر ضربه بین توده آب و مانع به [ضربه قوچ یا ضربه چکش](#) معروف است. این ضربه می تواند عمر تجهیزات را بطور جدی کاهش دهد و در موارد شدید ممکن است باعث شکست لوله ها و شیرآلات گردد.

عواقب بعدی نشت بخار و ایجاد خطرات جانی و مالی است. در مورد چگونگی نصب لوله ها شیرآلات گردد

عواقب بعدی نشت بخار و ایجاد خطرات جانی و مالی است. در مورد چگونگی نصب لوله ها شیرآلات در فصل های بعدی به تفصیل صحبت خواهد شد



شكل 5 ، 4 ، 2: پتانسیل های ایجاد ضربه چکش