


بازرسی دیگ بخار بر اساس استاندارد BS5500



- مواد**
- حد اندازه ضخامت مواد عبارت است از:
 - 40 میلیمتر برای فولاد کربنی (گروه M0 و M1)
 - 30 میلیمتر برای فولاد C-Mn (گروه M2)
 - 20 میلیمتر برای فولاد آوستینیتی
 - مواد پذیرفته شده همان مواد مشخص شده برای مخازن رده 1 هستند.
- جدول 2.3 از BS 5500 را نگاه کنید.

الزمات آزمونهای غیرمخرب

موقعیت	رویه و میزان آزمون غیرمخرب	معیار پذیرش
ورقها	آزمون فراصوت براساس BS 5996	BS 5996
آماده سازی اتصال جوش	بازرسی چشمی الزامی است	براساس توافق
از جدولهای (4)-(1) از 5.7 BS 5500	درز جوش دست کم ۱۰٪ از مجموع درز نوع A جوشها باید پرتونگاری یا آزمون فراصوت شوند ولی البته باید شامل تمام تقاطع درز جوشها و محدوده درز جوشها نزدیک نازلها (همانگونه که در شکل نشان داده شده است) باشد.	براساس توافق
جدولهای (3)، (2)، (1) از 5.7 BS 5500	درز جوش نوع B از هر ده نازل جوشکاری یک نازل باید ۱۰۰٪ پرتونگاری یا آزمون فراصوت شود و تمام جوشکاری نازلها باید ۱۰۰٪ مورد آزمون مایع نفوذی یا ذرات مغناطیسی قرار گیرند.	براساس توافق
جدول (3) از 5.7 BS 5500	جوشهای ذرات مغناطیسی ۱۰۰٪ آزمون مایع نفوذی یا جوشکاری ۱۰٪ آزمون مایع نفوذی یا ملحقات به ذرات مغناطیسی	براساس توافق
نمونه آزمون الزامی نیست	قطعات تحت فشار	براساس توافق

شکل ۶-۶ مخزن‌های تحت فشار رده ۲ استاندارد BS 5500.

دیگهای بخار بر اساس رده ۱ استاندارد BS 5500
نکات کلیدی

- ۱. همخوانی با استاندارد:**
- به ندرت پیش می‌آید که همخوانی کامل با شرایط رده ۱ استاندارد برای دیگهای بخار مشخص نشده باشد. به باد داشته باشید که ارزیابی و گواهیهای مستقل، از الزامات همخوانی کامل با BS 5500 است.

- ۲. مواد:**
- اگر از مواد «متفرقه» استفاده می‌شود تمام خواص مواد باید به شکل کامل بررسی شود. وارسیهای لازم برای صدور مجوز استفاده از مواد در بخش ۲ از BS 5500 مشخص و تعریف شده‌اند.
 - بررسی کنید که تمام مواد قطعات تحت فشار به درستی مشخص و نشانه‌گذاری شده‌اند و تا منبع تولید قابل ردیابی باشد. به عنوان راهنمایی، فولادهای پرآلیاژ باید دارای گواهی EN 10 204 3.1A باشند و دیگر قطعات تحت فشار براساس 3.1B ردیابی می‌شوند. اما این گواهیها اجباری نیستند.

- ۳. بازرسی ساخت:**
- آماده‌سازی اتصال جوش را (پس از خال جوش زدن) برای اطمینان از درستی اندازه فاصله میان دو لبه اتصال در ریشه جوش و دقت تنظیم و همترازی اتصال به دقت بررسی کنید و وجود هر نوع انحراف را با دقت کامل وارسی کنید.
 - رواداشتها و همترازیها بسیار مهم هستند. موارد زیر را به دقت بررسی کنید:

محیطی:
رواداشت (تلرانس) برای قطر بیرونی کوچکتر با مساوی ۶۵° میلیمتر برابر ± 5 میلیمتر است. رواداشت (تلرانس) برای قطر بیرونی بزرگتر از ۶۵° میلیمتر برابر ± 25 درصد محیط است.

راستوارگی:
بیشترین اندازه انحراف مجاز برابر ۳٪ درصد طول کلی قسمت استوانهای مخزن است.

گردگونگی:
اندازه گردگونگی برابر است با اختلاف بزرگترین و کوچکترین اندازه قطر داخلی در هر مقطع (IDmax - IDmin) و بیشترین اندازه مجاز برای آن برابر است با:
$$\text{تا حداقل } 1\%, \text{ از } \frac{625}{\text{قطر خارجی (OD)}} + 5\text{ ره}$$

همترازی سطحی:
برای ضخامت مواد (e) در اتصالهای طولی: اگر ضخامت کوچکتر با مساوی ۱۲ میلیمتر باشد ($e \leq 12$) بیشترین ناهمترازی مجاز برابر $\frac{e}{4}$ است و اگر ضخامت بزرگتر از ۱۲ و کوچکتر از ۵۰ میلیمتر باشد ($12 < e \leq 50$) بیشترین اندازه ناهمترازی مجاز ۳ میلیمتر است.


در اتصالهای محیطی: اگر ضخامت کوچکتر با مساوی ۲۰ میلیمتر باشد ($e \leq 20$) بیشترین ناهمترازی مجاز برابر $\frac{e}{4}$ است و اگر ضخامت بزرگتر از ۲۰ و کوچکتر از ۴۰ میلیمتر باشد ($20 < e \leq 40$) این اندازه برابر ۵ میلیمتر است.

- ۴. مستندسازی:**
گواهی نهایی باید براساس «فرم X» که در بخش ۱ از BS 5500 نشان داده شده تهیه شود. بررسی کنید که عبارتهای درست مورد استفاده قرار گردند.

شکل ۶-۷ نکات کلیدی رده ۱ در استاندارد BS 5500.

بازرسی دیگ بخار بر اساس استاندارد BS5500

۱۲۴ دیگهای بخار و مخزن‌های تحت فشار



مواد

- مواد مورد پذیرش در بخش ۲ از BS 5500 معرفی شده‌اند. سایر مواد اگر با شرایط مربوط به مشخصات و آزمونها همخوانی داشته باشند می‌توانند مورد پذیرش قرار گیرند.

- هیچ اندازه‌ای به عنوان بیشترین ضخامت ورق مشخص نشده است.

- برای فولادهای فربتنی محدودیت حرارتی وجود دارد. مواد آوستینیتی را می‌توان تا دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد به کار برد.

اتصالهای جوشی

- اتصالهای نوع A و B در شکل نشان داده شده‌اند.

الزامات آزمونهای غیرمخرب

موقعیت	رویه و میزان آزمون غیرمخرب	معیار پذیرش
ورفها آماده‌سازی اتصال جوشی با زرسی چشمی الزامی است.	آزمون فراصوت براساس BS 5996 (اختیاری)	BS 5996 براساس توافق
جوشهای نوع A ۱۰۰٪ پرتونگاری یا آزمون فراصوت الزامی است. وارسی ترکهای سطحی (با مایع نفوذی یا ذرات مغناطیسی) اختیاری است.	۱۰۰٪ پرتونگاری یا آزمون فراصوت الزامی است. وارسی ترکهای سطحی (با مایع نفوذی یا ذرات مغناطیسی) اختیاری است.	BS 5500 جدول (1) از ۵.۷ فراصوت: جدول (2) از ۵.۷ (۲) از BS 5500 جدول (3) از ۵.۷ از BS 5500
جوشهای نوع B ۱۰۰٪ آزمون مایع نفوذی یا ذرات مغناطیسی شامل بازرسی جوش ملحفات به مخزن.	۱۰۰٪ آزمون مایع نفوذی یا ذرات مغناطیسی شامل بازرسی جوش ملحفات به مخزن.	براساس توافق
نمونه آزمون الزامی نیست		

شکل ۱۴-۶ دیگهای بخار براساس رده ۱ استاندارد BS 5500.

جدالگانهای اجرا شود. شکل ۲۴-۶ نکات مهم و راهگشایی را که هنگام نظارت بر آزمون فشار آب باید دنبال کنید نشان می‌دهد. تمام استانداردها و دستورالعملهای طراحی مخازن تحت فشار دستورهای مشخصی برای محاسبه فشار آزمون به شکل درصدی از فشار طراحی ارائه کرده‌اند. از دیدگاه بازرسی می‌توان چنین فرض کرد که فشار طراحی با فشار کاری برابر است و گاهی نیز در برشی استانداردها با نام فشار مجاز مورد اشاره قرار گرفته است.

مجاز مواد به خوبی مشخص و شناخته شده باشند و هیچ عامل مهم ناشناخته‌ای در زمینه طراحی مکانیکی مخزن وجود نداشته باشد، این آزمون متداولترین آزمون است. برای مخزن‌هایی که تنها یک محفظه دارند (مانند بشکه، چندراهه‌ها و مخازن ذخیره هوای فشرده) یک آزمون فشار آب به تنها یکی کافی است، ولی برای مخزن‌های مبدل حرارتی مانند گرمکنها، خنک‌کننده‌ها و چگالنده‌ها، برای هر کدام از محفظه‌های مخزن باید آزمون

